

Commune : FORT-MAHON-PLAGE  
Localisation : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON  
Nom du bassin : PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juillet 2024 à 15:36

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli ( /100ml) :	15
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	<15
Transparence :	0.50
PH	8.3
Température de l'air (°C) :	23.9
Température de l'eau (°C) :	22.9
Salinité	32.0

Escherichia coli ( /100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	370

### Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS  
et par délégation,

L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires,



Emilie GALLOIS

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.