

Commune : **FORT-MAHON-PLAGE**
Localisation : **PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON**
Nom du bassin : **PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON**

Contrôle sanitaire réalisé le 02 septembre 2024 à 10:50

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAINNADE

LOW-QUALITY WATER

AGUA DE MALA CALIDAD

WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	35000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	3000
Transparence :	0.50
PH	7.8
Température de l'air (°C) :	19.3
Température de l'eau (°C) :	20.5
Salinité	23.0

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation

Le Responsable du service régional d'évaluation des risques sanitaires ;



Christophe HEYMAN

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.