

Commune : **FORT-MAHON-PLAGE**
Localisation : **PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON**
Nom du bassin : **PLAGE SURVEILLEE DE FORT-MAHON**

Contrôle sanitaire réalisé le 29 août 2024 à 13:14

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	15
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	<15
Transparence :	0.50
PH	8.0
Température de l'air (°C) :	19.3
Température de l'eau (°C) :	21.1
Salinité	33.0

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation

Le Responsable du service régional d'évaluation des risques sanitaires ;



Christophe HEYMAN

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.